

Poznań 01.07.08r.

## REFERENCJE

Zadanie pn. „**modernizacja turbiny 13UP65 bl. BC50 w EC. KAROLIN**” wykonywała w 2007r. Firma TurboCare Sp. z o.o. z Wrocławia.


Zakres prac obejmował:

- przekazanie dokumentacji technicznej modernizacji
- przekazanie raportu oceny stanu elementów turbozespołu (po ich demontażu inspekcyjnym)
- renowację wrębu stopnia A7 wirnika SP oraz kompletację elementów turbozespołu
- rewitalizację korpusu wewnętrznego WP,
- wysokoobrotowe wyważanie wirników WP i SP,
- kompletację (dostaw) odnowionych i naprawionych elementów konstrukcyjnych turbozespołu
- montaż zmodernizowanego układu przepływowego turbiny
- ruch próbny (72h)

W ramach wspomnianego remontu została wykonana naprawa spawalnicza wirnika turbiny, w czasie którego odtworzono tarcze wirnikowe na wirniku pełnokutym, polegające na napawaniu st. A7.

TurboCare Sp. z o.o. prace wykonała w pełni profesjonalnie i rzetelnie. Prace zostały przeprowadzone zgodnie z zamówieniem i w ustalonym terminie.

Jakość wykonanych prac oceniamy jako bardzo dobrą.

dyrektor  
ds. zarządzania majątkiem  
  
Ireneusz Niedziółkowski

k.o.  
MM